

заданное время тёмного времени суток. Линия дежурного освещения включается и отключается только в зависимости от освещенности датчика фотореле.

3.1. Клеммы 6 и 7 используются для удаленного включения линий освещения №1,2,3,4 в автоматическом режиме с помощью переключателя или автоматической станции управления освещением с нормально открытым «сухим» контактом.

4. Проверьте правильность подключения всех проводников.

5. Подайте напряжение питания на щит.

6. Включите автоматические выключатели QF1, SF1 и подключенных линий; переведите переключатель в автоматический режим. Щит готов к работе.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





ДИАГРАММА РАБОТЫ ЩУОФ-25



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

