

Счетчики импульсов СИМ-05-1-09, СИМ-05-1-17



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Счётчик импульсов СИМ-05-1 (далее счётчик). Используется для подсчёта количества продукции, длины мерного материала, сортировки продукции, отсчёта партий продукции, суммарного количества изделий и т.п. Обеспечивает прямой, обратный или реверсивный счёт импульсов. Встроенный таймер позволяет использовать прибор в качестве счётчика наработки времени оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

- Прямой, обратный счёт импульсов или режим цифровой шкалы (реверсивный)
- Режим суммирования по двум входам
- Реальные единицы измерения
- Отображение величины до тысячных долей
- Подсчёт времени наработки оборудования (подсчёт моточасов)
- Управление нагрузкой двумя встроенными реле
- Сохранение результатов счёта при отключении питания

КОНСТРУКЦИЯ

Счётчик монтируется на ровную поверхность (СИМ-05-1-17) или на щит (СИМ-05-1-09). Материал корпуса – ударопрочный полистирол. На лицевой панели расположены четыре кнопки управления и шестиразрядный индикатор. У счётчика СИМ-05-1-17 снизу корпуса расположены гермовводы для вывода проводов подключаемых к оборудованию. Для установки прибора необходимо закрепить его с помощью винтов или шурупов в отверстия корпуса. У счётчика СИМ-05-1-09 сзади расположены клеммные блоки для проводов подключаемых к оборудованию. Для установки прибора необходимо вырезать в панели окно размерами 94х94 мм, расположить прибор в окне, установить на боковые поверхности прибора кронштейны крепления, входящие в комплект поставки, и винтами прижать устройство к панели.

В качестве внешнего устройства могут быть использованы оптические, индуктивные или ёмкостные датчики, имеющие на выходе транзисторные NPN или PNP ключи с открытым коллектором.

РАБОТА СЧЕТЧИКА

Работа осуществляется в рабочем режиме или режиме настройки. При подаче питания счётчик находится в рабочем режиме и анализирует входные сигналы, при этом счёт импульсов и управление встроенными реле происходит по алгоритму счёта, заданному заводскими настройками (см. заводские настройки). Все остальные параметры работы счётчика определяются пользователем в меню настроек. Доступ в меню настроек возможен после ввода PIN-кода.

ВНИМАНИЕ: PIN-код нанесён на задней стенке корпуса счётчика.

ВНИМАНИЕ: Счётчик предназначен для некоммерческого учёта. Возможно использование для технологического

контроля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЁТЧИКА ИМПУЛЬСА СИМ-05-1


Напряжение питание	В/Гц	AC160240/ 50	DC24	DC12	
Внутренний адаптер питания датчиков	В	DC12	DC24	DC12	
Максимальное потребление датчиков	мА	90			
Количество разрядов дисплея	ед.	6			
Диапазон пределов подсчета событий	ед.	-99999999999			
Учёт суммарной наработки	Ч	999999 старшей части 999.999 младшей части			
Учёт суммарной наработки времени	Ч	999999			
Основная погрешность отсчета времени, не более	%	5			
Диапазон задания коэффициента	ед.	0,000019,99999			

© 2017.1031 =115 www.rele.ru


пересчёта			
Диапазон задания предделителя счётных входов	ед.	19999	
Диапазон задания скорости счёта программный фильтр	С	09,9999	
Диапазон задания времени срабатывания выходных реле	С	09,9	
Количество входов (Сч1, Сч2, Сброс, Блокировка)	ед.	4	
Тип подключаемых датчиков (аппаратное согласование)		NPN, PNP, HTL, или "сухой" контакт	
Уровень логического нуля "лог. 0"	В	02	
Уровень логической единицы "лог.1"	В	815	
Максимальная частота входных импульсов Сч1 и Сч2 (достигается при скважности 2)	кГц	20	
Минимальная длительность входного импульса Сч1 и Сч2	MKC	25	
Максимальная частота входных импульсов Сч1 и Сч2 при диаграмме работы 03	кГц	10	
Минимальная длительность входного сигнала (Сброс и Блокировка)	МС	40	
Количество выходных реле		2х1 переключающая группа	
Максимальное коммутируемое напряжение (AC1)	В	250	
Максимальный коммутируемый ток (AC1) AC250B	А	5	
Габаритные размеры	ММ	82x80x56 (СИМ-05-1-17) 96x96x75 (СИМ-05-1-09)	
Размер окна индикации	ММ	14x47(СИМ-05-1-17) 20x76 (СИМ-05-1-09)	
Высота цифры	MM	10 (СИМ-05-1-17) 15 (СИМ-05-1-09)	
Степень защиты		IP54 (СИМ-05-1-17) IP54 (по лиц. пан.) /IP20 (по клеммам) (СИМ-05-1-09	
Диапазон рабочих температур	°C	-25+55 (УХЛ4)	
Температура хранения	٥С	-40+70	
Масса, не более	КГ	0,5	
Режим работы		круглосуточный	
Срок хранения информации при отключенном питании		не ограничено	

© 2017.1031 =115 <u>www.rele.ru</u>

ДИАГРАММЫ РАБОТЫ СЧЁТЧИКА ИМПУЛЬСОВ




Режим работы 01. Реле 1 включается при достижении значения (Порог 1) на заданное время удержания. При достижении значения (Порог 2) текущее значение счётчика обнуляется и включается реле 2 на заданное время удержания.



Режим работы 02. Реле 1 включается при значении счёта равного значению (Порог 2) минус значение (Упреждения). Выключение реле 1 происходит при достижении значения (Порог 2), при этом текущее значение счётчика обнуляется и включается реле 2 на заданное время удержания.

ВНИМАНИЕ: Максимальное значение «Упреждения» равно значению «Порог 2» минус единица счёта.



Режим работы 03. Реле 1 включается при достижении значения (Порог 1) и выключается при значении счёта равного (Порог 1) минус единица. Реле 2 включается при достижении значения (Порог 2) и выключается при значении счёта равного (Порог 2) минус единица.

ДИАГРАММЫ СЧЁТА СИМ-05-1




Диаграмма счёта 01

Счётчик суммирует импульсы, поступающие на вход Сч1 и на вход Сч2. По команде Сброс значение счётчика обнуляется. В настройках устанавливаются параметры импульса, при котором производится срабатывание отсчётного устройства (передний или задний фронт импульса).

© 2017.1031 =115 www.rele.ru




Диаграмма счёта 02

Счёт импульсов происходит по Входу Сч1 Импульс по Входу Сч2 задаёт направление счёта. Значение уровня логического «0» в пункте п [Ч] меню настроек задаёт счёт на суммирование. Значение уровня логической «1» задаёт счёт на вычитание. По команде Сброс значение счётчика обнуляется. Настройка параметров входов обеспечивается в меню настроек.




Диаграмма счёта 03 - режим цифровая шкала (реверсивный)

Реверсивный счёт позволяет суммировать и вычитать импульсы, поступившие на входы Сч1 и Сч2.

Обязательным условием для суммирования является завершение полного цикла изменения входных сигналов:

- 1. Сч1 изменение входного напряжения от «лог.0» к «лог.1»
- 2. Сч2 изменение входного напряжения от «лог.0» к «лог.1»
- 3. Сч1 изменение входного напряжения от «лог.1» к «лог.0»
- 4. Сч2 изменение входного напряжения от «лог.1» к «лог.0»

Обязательным условием для вычитания является завершение полного цикла изменения входных сигналов:

- 1. Сч2 перепад входного напряжения от «лог.0» к «лог.1»
- 2. Сч1 перепад входного напряжения от «лог.0» к «лог.1».
- 3. Сч2 перепад входного напряжения от «лог.1» к «лог.0»
- 4. Сч1 перепад входного напряжения от «лог.1» к «лог.0»

По команде Сброс значение счётчика обнуляется.




Диаграмма счёта 04

Счёт импульсов по входу Сч1 на суммирование, по входу Сч2 на вычитание. Сброс значение счётчика обнуляется.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ








Схема подключения СИМ-05-1-17



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



© 2017.1031 =115 <u>www.rele.ru</u>